

Producent: AC-Motoren GmbH
Adres: Einsteinstr. 17
Kraj: D-64859 Eppertshausen
Strona główna: www.ac-motoren.de

Niniejszym potwierdzamy, że wymienione poniżej silnik asynchroniczny.

typoszereg: ACA, FCA, FCPA, ACM, FCM, FCMP, ACR, ACL, FCPR, FCPL, ACY, FCY, FCPY, AMY, FMY, FYMP, AYR, AYL, FYMR, FYML, AGS, FGS, FGSP, AWM, FWM, FWMP, AWL, AWR, FWMR, FWML, AD, FD, FDP, AF, FF, FFP, AY, FY, FYP, ABA, FBA, FBPA, ABS, FBS, FBSP, AH, FH, FHP, AHR, AHL, FHPR, FHPL, AOA, FOA, AOR, AOL, FOPR, FOPL, FOPA, AOM, FOM, FOPM

traktowane jako komponent, są zgodne z następującymi normami i dyrektywami:

- dyrektywa 2014/35/ WE
- dyrektywa EMV 2014/30/ WE
- dyrektywa 2009/125/ WE, EG640/2009

Zgodność z przepisami tych dyrektyw udokumentowana jest przez dotrzymanie następujących norm:

Norma europejska/norma niemiecka:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| • EN 55014-1:2017 | • EN 60038: 2011 |
| • EN 55014-2: 2015 | • EN 60204-1:2018 |
| • EN 60034-1: 2010+AC: 2010 | • EN IEC 61000-3-2:2019 |
| • EN 60034-2-1: 2014 | • EN 61000-3-3: 2013 |
| • EN 60034-5: 2001+A1: 2007 | • EN IEC 61000-6-1:2019 |
| • EN 60034-6: 1993 | • EN IEC 61000-6-2:2019 |
| • EN 60034-7:1993+A1:2001 | • EN 61000-6-3:2007+A1: 2011 |
| • EN 60034-9: 2005+A1: 2007 | • EN 61000-6-4:2007+A1: 2011 |
| • EN 60034-30-1: 2014 | • EN IEC 61800-3:2018 |
| • EN IEC 60034-14:2018 | |

Uruchomienie jest zabronione tak długo, aż stwierdzona zostanie zgodność produktu końcowego z dyrektywą 2006/42/WE.

Niniejsza deklaracja nie jest zapewnieniem określonych cech w rozumieniu odpowiedzialności z tytułu wadliwości produktu.

Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dokumentacji produktu.

Eppertshausen, 26.10.2020



Timo A. Klussmann
- General Manager -



ppa. Axel Schwab
- Head of Sales & Marketing -