


Podpory typu PPWO




Typ	Ød	A	h ±0,02	V	N1	N2	Ød1	M	Ød2	W	(°)	E	T1	T2	T5, T6	Lmax	Masa [kg]
PPWO-12-..	12	40	22	5	8,0	5,0	4,5	M4	4,5	5,8	50	29	75	120	min 20	600	0,75
PPWO-16-..	16	45	26	5	9,5	6,0	5,5	M5	5,5	7,0	50	33	100	150	min 20	3000	0,92
PPWO-20-..	20	52	32	6	11,0	6,5	6,6	M6	6,6	8,3	50	37	100	150	min 20	3000	1,33
PPWO-25-..	25	57	36	6	14,0	8,5	6,6	M8	9,0	10,8	50	42	120	200	min 20	3000	1,52
PPWO-30-..	30	69	42	7	17,0	10,5	9,0	M10	11,0	11,0	50	51	150	200	min 20	3000	1,92
PPWO-40-..	40	73	50	8	17,0	10,5	9,0	M10	11,0	15,0	50	55	200	300	min 20	3000	2,64
PPWO-50-..	50	84	60	9	19,0	12,5	11,0	M12	13,0	19,0	46	63	200	300	min 20	600	3,55

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki.

- masa bez wałka
- w zależności od długości wałka prowadzącego, podpora może składać się z kilku części
- dla opcji P1 maksymalna długość pojedynczej części podpory $L_{MAX} = 1500$ mm.
- ¹⁾ Na specjalne zapytanie $L_{MAX} = 3700$ mm.
- ²⁾ Długość maksymalna pojedynczej podpory

Sposób oznaczania


PPWO-20-T1



Podpora

T1: rozstaw otworów
T2: rozstaw otworów
rozmiar
seria

PPWO-20-T1-PS-500-P1



Podpora wraz z wałkiem

- : tol. h = ±0,15 (standard)
P1: rol. h = ± 0,02
długość w mm

Rodzaj wałka:

PS

SSB

PCH

T1: rozstaw otworów

T2: rozstaw otworów

rozmiar

seria